

Indicador digital con entrada para:
 PROCESO ($\pm 20mA$, $\pm 10V$ y $\pm 200V$ -dinamo tacometraca-)
 TEMPERATURA (Termopar J, K, T y N, RTD's Pt100 y Pt1000)
 POTENCIÓMETRO de 100 Ω a 100k Ω
 RESISTENCIA (Escalas 1k Ω , 10k Ω y 50k Ω)

Indicateur digitale pour signaux d'entrée:
 PROCESS ($\pm 20mA$, $\pm 10V$ et $\pm 200V$ -dynamo tachymétrique-)
 TEMPÉRATURE (Thermocouple J, K, T et N, RTD's Pt100 et Pt1000)
 POTENTIOMÈTRE 100 Ω à 100k Ω
 RÉSISTANCE (Plages 1k Ω , 10k Ω et 50.00k Ω)

Digital indicator for input signal:
 PROCESS ($\pm 20mA$, $\pm 10V$, $\pm 200V$ -tachometric dynamo-)
 TEMPERATURE (Termocouple J, K, T and N, RTD's Pt100 and Pt1000)
 POTENTIOMETER from 100 Ω to 100k Ω
 RESISTANCE (Ranges 1k Ω , 10k Ω and 50k Ω)

Digitalanzeige für Eingangssignal:
 PROZESS ($\pm 20mA$, $\pm 10V$, $\pm 200V$ -tachymetrischer Dynamo-)
 TEMPERATUR (Thermoelemente J, K, T und N, WTH Pt100 und Pt1000)
 POTENZIOMETER von 100 Ω bis 100k Ω
 WIDERSTAND (Bereiche 1k Ω , 10k Ω und 50k Ω)

Proceso. Process. Process. Prozess.

Rango Plage Range Bereich	$\pm 20mA$	$\pm 10V$	$\pm 200V$
Impedancia de entrada Impédance d'entrée Input impedance Eingangsimpedanz	20.5 Ω +PTC 5 Ω	1M Ω	1M Ω
Precisión Précision Accuracy Genauigkeit	$\pm(0.1\% \text{ rdg} + 15\mu A)$	$\pm(0.1\% \text{ rdg} + 6mV)$	$\pm(0.1\% \text{ rdg} + 0.1V)$
Excitación Excitation Excitation Speisung	24V $\pm 3V$ @ 30mA		

Potenciómetro. Potentiomètre. Potentiometer. Potentiometer.

Rango Plage Range Bereich	100 Ω - 100k Ω
Máxima corriente de medida Courant maximale de mesure Maximum measurement current Maximale Strommessung	<0.4mA
Precisión Précision Accuracy Genauigkeit	$\pm 0.1\% \text{ rdg} + 0.05\% \text{ F.S.}$

Resistencia. Résistance. Resistance. Widerstand.

Rango Plage Range Bereich	999.9 Ω	9999 Ω	50k Ω
Máxima corriente de medida Courant maximale de mesure Maximum measurement current Maximale Strommessung	750 μA	100 μA	<0.4mA
Precisión Précision Accuracy Genauigkeit	$\pm(0.1\% \text{ rdg} + 0.7\Omega)$	$\pm(0.1\% \text{ rdg} + 6\Omega)$	$\pm(0.1\% \text{ rdg} + 35\Omega)$

GUIA RÁPIDA DE INSTALACIÓN GUIDE RAPIDE D'INSTALLATION QUICK INSTALLATION GUIDE SCHNELL-INSTALLIERUNGSANLEITUNG



Temperatura. Température. Temperature. Temperatur.

RTD (IEC 60751)	Pt100	Pt1000		
Rango Plage Range Bereich	-150°C 800°C			
Máxima corriente de medida Courant maximale de mesure Maximum measurement current Maximale Strommessung	1mA	100 μA		
Máxima resistencia por hilo Résistace maximale par fil Maximum resistance per wire Maximale Widerstand pro Leiter	40 Ω	-		
Coefficiente α Coefficient α Coefficient α Koeffizient α	0.00385			
TC (IEC 60584-1)	J	K	T	N
Rango Plage Range Bereich	-150°C +1100°C	-150°C +1200°C	-150°C 400°C	-150°C 1300°C
Compensación unión fría Compensation jonction froide Cold junction compensation Vergleichstellungskompensation	-10°C - 60°C			
Precisión Précision Accuracy Genauigkeit	$\pm(0.1\% \text{ rdg} + 0.6^\circ C)$	$\pm(0.2\% \text{ rdg} + 0.8^\circ C)$	$\pm(0.1\% \text{ rdg} + 0.6^\circ C)$	

Conformidad CE. Conformité CE. CE Conformity. CE-Konformität.

Directivas Directives Directives Richtlinien	EMC 2004/108/EC	LVD 2006/95/EC
Normas Normes Standards Normen	EN 61326-1	EN 61010-1



Baumer

363 route des Martinets • 74250 FILLINGES • Tél 0 450 392 466 • sales.fr@baumergroup.com

www.baumer.com

